

# Compte rendu de visite n°311

Date(s) d'intervention : 31/05/2021  
Client : **VILLE DE LIMOUX**  
Lieu de l'intervention : **PARCOURS DE SANTE BERGES DE L'AUDE**, 3 Rue Alexandre Guiraud, Limoux, France  
Référence : **2101/008**  
Intervenants : Alexandre L.

## Type rapport

Type de contrôle • Fonctionnel

## Contrôle site

Panneau d'information • Oui  
Interdiction de fumer • Non  
Éléments inappropriés • Autre(s)  
• Végétaux

Commentaires

Photo contrôle site



## Identification jeux

HB45 - Barre Equilibre



Fabricant : CIBLE CIHB

Année de fabrication : 2010

Tranche d'âge : +10 ans

Plaque signalétique • Bon

Photo du jeu



### Contrôle jeux

Aspect surface	• Bon
Stabilité	• Bon
Fixations	• Bon
Intégrité	• Bon
Respect des distances	• Oui
Essai de fonctionnement	• Bon
Commentaires	

### Contrôle sol

Epaisseur / Niveau 0	• Bon
Etat du sol	• Bon
Etat rondins / bordures	• Sans objet
Commentaires	

### Maintenance de routine

Resserrage		Non
Nettoyage jeu	• Manuel	
Nettoyage sol, abords	• Ratissage	
Graffiti		Non
Retouche peinture		Non
Commentaires		

### Niveau de sureté

Niveau de sureté	• Bon
Commentaires	

Signature de l'intervenant



## Identification jeux

HB41 - Slalom



Fabricant : CIBLE CIHB

Année de fabrication : 2010

Tranche d'âge : +10 ans

Plaque signalétique

• Bon

Photo du jeu



## Contrôle jeux

Aspect surface

• Bon

Stabilité

• Bon

Fixations

• Bon

Intégrité

• Bon

Respect des distances

• Oui

Essai de fonctionnement

• Bon

Commentaires

## Contrôle sol

Epaisseur / Niveau 0

• Bon

Etat du sol

• Bon

Etat rondins / bordures

• Sans objet

Commentaires

## Maintenance de routine

Resserrage

Non

Nettoyage jeu	• Manuel	
Nettoyage sol, abords	• Ratisage	
Graffiti		Non
Retouche peinture		Non
Commentaires		

### Niveau de sureté

Niveau de sureté	• Bon	
Commentaires		
Signature de l'intervenant		



### Identification jeux

HB52 - Saut de Haie		✓
Fabricant : CIBLE CIHB		
Année de fabrication : 2010		
Tranche d'âge : +10 ans		
Plaque signalétique	• Bon	
Photo du jeu		



### Contrôle jeux

Aspect surface	• Bon	
Stabilité	• Bon	
Fixations	• Bon	
Intégrité	• Bon	
Respect des distances	• Oui	
Essai de fonctionnement	• Bon	

Commentaires

### Contrôle sol


Epaisseur / Niveau 0 • Bon  
Etat du sol • Bon  
Etat rondins / bordures • Sans objet  
Commentaires

### Maintenance de routine

Resserrage Non  
Nettoyage jeu • Manuel  
Nettoyage sol, abords • Ratisage  
Graffiti Non  
Retouche peinture Non  
Commentaires

### Niveau de sureté

Niveau de sureté • Bon  
Commentaires  
Signature de l'intervenant



### Identification jeux

HB60 - Planche Abdominaux ✓  
Fabricant : CIBLE CIHB  
Année de fabrication : 2010  
Tranche d'âge : +10 ans  
Plaque signalétique • Bon

Photo du jeu



### Contrôle jeux

Aspect surface	• Passable
Stabilité	• Bon
Fixations	• Bon
Intégrité	• Bon
Respect des distances	• Oui
Essai de fonctionnement	• Bon
Commentaires	Boiseries à surveiller

### Contrôle sol

Epaisseur / Niveau 0	• Bon
Etat du sol	• Bon
Etat rondins / bordures	• Sans objet
Commentaires	

### Maintenance de routine

Resserrage		Non
Nettoyage jeu	• Manuel	
Nettoyage sol, abords	• Ratissage	
Graffiti		Non
Retouche peinture		Non
Commentaires		

### Niveau de sureté

Niveau de sureté	• Bon
Commentaires	

Signature de l'intervenant



## Identification jeux

HB44 - Barre Exercice



Fabricant : CIBLE CIHB

Année de fabrication : 2010

Tranche d'âge : +10 ans

Plaque signalétique

• Bon

Photo du jeu



## Contrôle jeux

Aspect surface

• Bon

Stabilité

• Bon

Fixations

• Bon

Intégrité

• Bon

Respect des distances

• Oui

Essai de fonctionnement

• Bon

Commentaires

## Contrôle sol

Epaisseur / Niveau 0

• Bon

Etat du sol • Bon  
Etat rondins / bordures • Sans objet  
Commentaires

### Maintenance de routine

Resserrage Non  
Nettoyage jeu • Manuel  
Nettoyage sol, abords • Ratisage  
Graffiti Non  
Retouche peinture Non  
Commentaires

### Niveau de sureté

Niveau de sureté • Bon  
Commentaires  
Signature de l'intervenant



### Identification jeux

PS26 - Pas Géants ✓

Fabricant : EXTEBOIS  
Année de fabrication : 2010  
Tranche d'âge : + 10 ans  
Plaque signalétique  
Photo du jeu

• Bon



### Contrôle jeux

Aspect surface • Passable

Stabilité	• Bon
Fixations	• Bon
Intégrité	• Bon
Respect des distances	• Oui
Essai de fonctionnement	• Bon
Commentaires	Boiseries à surveiller

### Contrôle sol

Epaisseur / Niveau 0	• Bon
Etat du sol	• Bon
Etat rondins / bordures	• Bon
Commentaires	

### Maintenance de routine

Resserrage		Non
Nettoyage jeu	• Manuel	
Nettoyage sol, abords	• Ratisage	
Graffiti		Non
Retouche peinture		Non
Commentaires		

### Niveau de sureté

Niveau de sureté	• Bon
Commentaires	

Signature de l'intervenant

